

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 51 «Тополек» муниципального образования город Новоросийск
(МАДОУ детский сад № 51) ИНН 2315130582 КПП 231501001

Российская Федерация, Краснодарский край, 383900 г. Новоросийск
ул.Советов,8. Тел: 8(8617) 64-62-30 E-mail: ds51torolek@mail.ru

АКТ

консервации оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории МАДОУ детский сад № 51

Комиссия в составе:

Председатель:

заведующий МАДОУ – Круглова Е.В.

Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ – Попова Л.Н.,


старший воспитатель – Николашина И.В.,

специалист по охране труда – Ищенко Т.А.,

уборщик территории – Маркарян А.А.

провела обследование и проверку оборудования детских игровых и спортивной площадок, в ходе которого произведена консервация следующего спортивного и игрового оборудования, в связи с тем, что указанное оборудование имеет неудовлетворительное состояние и не подлежит использованию:

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ детский сад № 51
Е.В. Круглова
28.11.2022 г.



наименование оборудования с выявленными несоответствиями	отклонение от нормы, указать конкретные несоответствия, нарушения	мероприятия по устранению нарушений	срок устранения и нарушения	год приобретения оборудования	покрытие площадки, указать имеется /соответствует требованиям /не соответствует (по каким причинам) /отсутствует	мероприятия по устранению нарушений	срок устранения нарушений
1) Спортивный комплекс-1 шт	Гниение бруса, расслоение древесины. Подготовка документов на списание, демонтаж	подготовка документов на списание, демонтаж	2023 г	2010	Покрытие нарушено- частично асфальт и земли не соответствует ГОСТу. Ударопоглощающего покрытия нет.	замена асфальтного полотна на ударопоглощающее	по мере поступления финансирования
2) Детский спортивный комплекс-4 шт	Гниение бруса, расслоение древесины.	ремонт (замена бруса и деревянных плоских деталей)	2023 г	2014	Покрытие имеется (плитка) -не соответствует ГОСТу. Ударопоглощающего покрытия нет.	замена плитки на ударопоглощающее покрытие	по мере поступления финансирования
3) Кораблик "Каратуз"	Гниение и поражение древесины на поручнях.	ремонт (замена поручней)	до 1 февраля 2023	2014	Покрытие имеется (плитка) -не соответствует ГОСТу. Ударопоглощающего покрытия нет.	замена плитки на ударопоглощающее покрытие	по мере поступления финансирования
4) Кораблик	Гниение бруса, расслоение древесины. Выбоины в асфальте у основания горки у кораблика	Подготовка документов на списание, демонтаж	2023 г	2011	Покрытие имеется (асфальт) -не соответствует ГОСТу. Ударопоглощающего покрытия нет.	замена асфальтного полотна на ударопоглощающее	по мере поступления финансирования
5) Уличное игровое оборудование "Машинка Гусеничка"	Гниение, расслоение деревянных плит.	Подготовка документов на списание, демонтаж	2023 г	2016	Покрытие имеется (асфальт) -не соответствует ГОСТу. Ударопоглощающего покрытия нет.	замена асфальтного полотна на ударопоглощающее	по мере поступления финансирования

6) Песочница	Скол доски. Гниение древесины у основания.	ремонт, замена деревянного элемента	до 1 февраля 2023	2014	Покрытие имеется (асфальт) - не соответствует ГОСТу. Ударопоглощающего покрытия нет.	замена асфальтного полотна на ударопоглощающее	по мере поступления финансирования
7) Балансир	Трещины, расслоение деревянных плит	ремонт, замена деревянного элемента	до 1 февраля 2023	2012	Покрытие имеется (плитка) - не соответствует ГОСТу. Ударопоглощающего покрытия нет.	замена плитки на ударопоглощающее покрытие	по мере поступления финансирования
8) Горка Мини - 2 ш	Ступеньки - расслоение деревянных плит	ремонт, замена деревянного элемента	до 1 февраля 2023	2014	Покрытие имеется (плитка) - не соответствует ГОСТу. Ударопоглощающего покрытия нет.	замена плитки на ударопоглощающее покрытие	по мере поступления финансирования
9) Карусель МК27	Травмоопасная конструкция, не соответствует ГОСТ	Подготовка документов на списание, демонтаж	2023 г	2014	Покрытие имеется (асфальт) - не соответствует ГОСТу. Ударопоглощающего покрытия нет.	замена асфальтного полотна на ударопоглощающее	по мере поступления финансирования
10) Качалка-балансир малая	Трещины, расслоение деревянных плит	ремонт, замена деревянного элемента	до 1 февраля 2023	2014	Покрытие имеется (плитка) - не соответствует ГОСТу. Ударопоглощающего покрытия нет.	замена плитки на ударопоглощающее покрытие	по мере поступления финансирования
11) Карусель с рулём	Расслоение деревянных плит	замена деревянных частей	до 1 февраля 2023	2014	Покрытие имеется (плитка) - не соответствует ГОСТу. Ударопоглощающего покрытия нет.	замена плитки на ударопоглощающее покрытие	по мере поступления финансирования

12) Балансир МК 20	Гниение, расслоение деревоплиты.	замена деревянных частей	до 1 февраля 2023	2011	Покрытие имеется (асфальт) -не соответствует ГОСТу. Ударопоглощающего покрытия нет.	замена асфальтного покрытия на ударопоглощаю щее	по мере поступления финансирован ия
13) Беговая дорожка SH-01 КМ 007114 детская механическая	Нарушено изоляционное покрытие боковых поручней, отсутствует натяжение беговой ленты	подготовка документов на списание	2023 г.	2014	спорт.зал	-	-
14) Карусель	Расслоение деревоплиты	замена деревянных частей	до 1 февраля 2023	2014	Покрытие имеется (плитка) -не соответствует ГОСТу. Ударопоглощающего покрытия нет.	замена плитки на ударопоглощаю щее покрытие	по мере поступления финансирован ия

Председатель: _____
 заведующий МАДОУ _____ Круглова Е.В.

Члены комиссии:
 заместитель заведующего по АХЧ _____ Попкова Л.Н.,
 старший воспитатель _____ Николашина И.В.,
 специалист по охране труда _____ Ищенко Т.А.,
 уборщик территории _____ Маркарян А.А.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 239564588237167604692681941402602000088068307140

Владелец Круглова Елена Вячеславовна

Действителен с 20.09.2022 по 20.09.2023